

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal

INDICAÇÃO N.º 11/17.

Nos termos do art. 157 "i" do regimento interno da casa, indico ao DER - Departamento de Estradas e Rodagem, com sede na cidade de Cascavel, providências que se fizerem necessárias para execução de serviços e/ou reparos (refazer) o redutor de velocidade (quebra-molas) situado defronte ao Posto Saara na Rodovia PR-317.

Justificativa:

Referido redutor de velocidade está totalmente achatado provocado pelo excesso de peso dos caminhões que trafegam naquele trecho, da maneira que está pode causar acidentes pela imprudência de muitos condutores que não respeitam as leis de trânsito.

Formosa do Oeste Câmara Municipal, 6 de março 2017.

Raimundo Marques Cavalcante Vereador (PMDB)